

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Návrh ekologických opatrení pre udržateľný rozvoj areálu nemocnice v Kráľovskom Chlmcí

Kód: 01/PRO/2025

Názov:	Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Ulica:	Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO:	45737967
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	+421915789980

Report - Otázky

otázka č.3:

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu množstva v objekte c-ZTI, a to v položke:

„Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 40x3,7 mm“, kde je v súčasnosti uvedené množstvo 38,6 m.

V projektovej dokumentácii (PD) pre objekt SO 04 – Rozvod dažďovej vody je však v pozdĺžnom reze vodovodu zrejmy celkový rozsah 71,2 m.

Žiadame preto o úpravu množstva v súlade s projektom.

Otázka č. 4:

Žiadame o doplnenie do výkazu výmer objektu c-ZTI, a to na základe PD objektu SO 04 – Rozvod dažďovej vody, kde sú navrhnuté 2 ks vodomerných šácht označené VŠ1 a VŠ2, ktoré vo výkaze výmer aktuálne chýbajú.

Otázka č. 5:

Žiadame o doplnenie do výkazu výmer objektu c-ZTI pre objekt SO 04 – Dažďová kanalizácia, a to o ďalšie 2 ks kanalizačných šácht DN800.

Vo výkaze výmer sú uvedené len 2 ks, avšak podľa projektovej dokumentácie (situácia) sú šachty označené KŠ1 až KŠ4, teda spolu 4 ks.

Otázka č. 6:

Žiadame o doplnenie množstiev pre objekt „Vegetačná strecha objektu telocvične“, konkrétne pre časť SO 01 – Stavebná časť, podľa projektovej dokumentácie:

Prvky strechy nad prízemím a suterénom:

Kačirková lišta (označenie KL2, KL3): 91 m

1. Otázka

Vegetačná strecha s rozchodníkmi (SO6, S10): 132 m?

Štrkový žľab strechy (SO7, S11): 18,4 m

Betónové žľabové tvárnice PREMAC (T2, T3): 10 m

Prvky hlavnej strechy:

Štrkový žľab (SO2): 169,4 m?

Otázka č. 7:

V žiadosti o vysvetlenie žiadame o objasnenie rozporu v dokumente „ÚPRAVA PROJEKT RIEŠENIA c1_“, kde sa v bode 1 uvádza, že v stavebnom objekte SO 02 – terasa na streche s bioklimatickou pergolou nebude realizovaná dodávka mobiliéru (sedenie na terase).

Napriek tomu sa vo výkaze výmer nachádza položka:

„Sedačka Vondom Tablet sofa modular + 4 stolíky Low table“.

Žiadame o potvrdenie, či sa táto položka má realizovať, alebo bude z výkazu výmer odstránená.

Otázka č. 8:

Žiadame o vysvetlenie, prečo výrub stromov nie je zahrnutý vo výkaze výmer, napriek tomu, že v projektovej dokumentácii (PD), konkrétne v podklade „01_SITUÁCIA – exist. stav s vyznačením výrubu drevín“, je výrub zreteľne znázornený.

Zadaná	29.05.2025 12:57
Odpoveď	<p>Dobrý deň,</p> <p>Odpoveď na otázku č.3: Verejný obstarávateľ prekontroloval množstva v objekte c-ZTI, a to v položke „Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 40x3,7 mm“ a množstvá v projektovej dokumentácii (PD) pre objekt SO 04 – Rozvod dažďovej vody a zistil nesúlad rozmerov. V prílohe predkladáme opravený výkaz výmer s úpravou množstva.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 4: Verejný obstarávateľ prekontroloval výkaz výmer objektu c-ZTI, a zistil, že 2 ks vodomerných šácht vo výkaze výmer aktuálne chýbajú. V prílohe predkladáme opravený výkaz výmer s doplnením ventilov a k šachtám boli doplnené aj prvky vybavenia šachty, vodomery pre meranie využitej zrážkovej vody a pripojovacie ventily.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 5: Verejný obstarávateľ prekontroloval nesúlad medzi výkazom výmer a PD a zistil chybu v množstve výkazu výmer. V prílohe predkladáme opravený výkaz výmer s opraveným množstvom. Chybné znenie textu položky o veľkosti šachtového dna „DN 315“, bolo opravené na „šachtové dno zberné ku kanalizačnej rev. šachte 800 mm PP. Opravený je aj názov ďalšej položky v poradí na "Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 800 mm, dĺžka 3,6 m, PP", kde bol nesprávne uvedený priemer rúry 1000 mm.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 6: Verejný obstarávateľ prekontroloval nezrovnalosti a uvádza: 6.1 - Kačirková lišta (označenie KL2, KL3): 91 m Položka má v opravenom výkaze výmer upravené množstvo. 6.2 - Vegetačná strecha s rozchodníkmi (SO6, S10): 132 m Položka zostáva, po kontrolnom prepočte bolo zistené, že množstvo vo výkaze je uvedené správne. Položky SO6 a S 10 vo výkresoch sú vo výkaze zrátané spolu s hlavnou strechou. 6.3 - Štrkový žľab strechy (SO7, S11): 18,4 m Tieto položky nenaceňujeme a boli z výkazu výmer odstránené. Poznámka: Položky budú realizované vopred ako súčasť predchádzajúceho investičného zámeru. Projektová dokumentácia bola pôvodne spracovaná so zámerom realizácie predmetných štrkových vrstiev, preto sú v PD zobrazené červenou farbou. Nakoľko tento projekt, jeho časť zelenej strechy, je závislý na prvotnej realizácii opravy strechy, boli prijaté koordinačné rozhodnutia, ktoré presunuli realizáciu týchto položiek do investičného zámeru realizácie opravy strechy. 6.4 - Betónové žľabové tvárnice PREMAC (T2, T3): 10 m Tieto položky nenaceňujeme a boli z výkazu výmer odstránené. Poznámka : Identický prípad ako bod 6.3. 6.5 - Prvky hlavnej strechy: Štrkový žľab (SO2): 169,4 m Tieto položky nenaceňujeme a boli z výkazu výmer odstránené. Poznámka : Identický prípad ako bod 6.3.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 7: Túto položku nenaceňujeme a bola z výkazu výmer odstránená.</p> <p>Odpoveď na otázku č. 8: Výrub nie je znázornený vo výkaze výmer, nakoľko bol už zrealizovaný investorom po vydaní stavebného povolenia.</p> <p>Za upozornenie na nedostatky ďakujeme a žiadame o pochopenie.</p>
Odpovedaná	04.06.2025 10:37

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky web: www.ebiz.sk tel.: 02-

6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkách nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 04.06.2025 10:46:46