

Mesto Rimavská Sobota

Rekonštrukcia plavárne v Rimavskej Sobote

Kód: 8557 - WYP

Názov:	Mesto Rimavská Sobota
Ulica:	Svätoplukova 389/9, 97901 Rimavská Sobota
IČO:	00319031
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

	Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovných nezrovnalostí: 1. Vo výkaze výmer sa nachádza položka s p.č. 1.1.1.1.10.7. "Šedý polystyrén EPS napr. Neofloor 150 hr 1000 mm - P3.5.6" - Žiadame o vysvetlenie tejto položky nakoľko v PD časť Výpis podláh je v skladbe podláh P3, P5 a P6 uvedený EPS 150S hrúbky 100 mm. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie tejto nezrovnalosti v hrúbke izolácie medzi PD a VV a o ich vzájomné zosúladenie tak, aby bolo možné spracovať relevantnú cenovú ponuku. 2. Vo výkaze výmer chýba položka nakladania sutiny, žiadame o vysvetlenie. 3. Vo výkaze výmer pri položke s p.č. 1.1.1.2.4.8. žiadame definovať rozvinutú šírku. 4. Vo výkaze výmer žiadame o vysvetlenie položiek s p.č. 1.1.1.4.1.1., 1.1.1.4.1.2., 1.1.1.4.1.3., 1.1.1.4.1.4., 1.1.1.4.1.5., 1.1.1.4.1.6., 1.1.1.4.1.7., 1.1.1.4.1.8., 1.1.1.4.1.9. . Jedná sa o montážne položky osadenia, okenných resp. dverových rámov, k týmto položkám však vo výkaze chýbajú materiálové položky. Žiadame o vysvetlenie, resp. doplnenie tak aby bolo možné spracovať relevantnú cenovú ponuku. 5. Vo výkaze výmer sa nachádza montážna položka č. 1.1.1.5.2.1.2. = Montáž trubíc z PE. hr.do 10 mm.vnút.priemer do 38 mm s množstvom 380 m. K tejto položke sú uvedené materiálové položky č. 1.1.1.5.2.1.3., 1.1.1.5.2.1.4., 1.1.1.5.2.1.5., 1.1.1.5.2.1.6., spolu v množstve 540,6 m. Žiadame o vysvetlenie tohto podstatného nepomeru medzi montážou a dodávkou izolačných trubíc a o zosúladenie položiek tak, aby bolo možné vypracovať relevantnú cenovú ponuku. 6. Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky č. 1.1.1.5.2.3.1. až 1.1.1.5.2.3.13., tieto položky predstavujú Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných spolu v celkovom množstve 601 m. K týmto položkám je prislúchajúca položka tlakovej skúšky závitového potrubia položka č. 1.1.1.5.2.3.17. - táto je ale s množstvom len 446 m. Žiadame o vysvetlenie tohto podstatného nepomeru a o zosúladenie položiek tak, aby bolo možné vypracovať relevantnú cenovú ponuku.
1. Otázka	Ďakujem.
Zadaná	06.07.2026 12:51
	Dobrý deň, Odpoveď na otázku č. 1: Pri zadávaní hrúbky polystyrénu je preklep, namiesto 100 mm je uvádzaný 1000 mm. Odpoveď na otázku 2: Nakladanie sutiny je obsiahnuté v položke PRESUN HMÔT. Odpoveď na otázku 3:

Odpoveď	Vo výkrese podrobností je podrobne zakótovaný každý klampiarsky prvok. Pre požadovanú informáciu je potrebné jednoduché aritmetické sčítanie. Odpoveď na otázku 4: Vid' výpis okien a dverí. Odpoveď na otázku 5: Vid' výkresová dokumentácia. Odpoveď na otázku 6: Tlakové skúšky sa vykonávajú komplexne na zostavu.
Odpovedaná	07.07.2026 08:17
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 07.07.2026 08:17:48