

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na ul. Hroncová

**Vec:** Vysvetlenie k položke výkazu výmer v súťažných podkladoch „Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou“,

V technickej správe projektovej dokumentácii stavebného objektu SO.100, časť ASR, odstavec STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE – Zemné práce, základy a hydroizolácie a ďalej v časti „B“ sa definuje lokalita zo zisteným stredným radónovým rizikom. Preto je navrhnutá hydroizolácia spodnej stavby s radónovou odolnosťou. V zmysle STN 73 0601 sa vyžaduje aplikácia min. jednej celistvej vrstvy hydroizolácie proti-radónovej izolácie pod všetky konštrukcie, ktoré sú v styku so zeminou. Nakoľko sa jedná aj o vrstvu hydroizolačnú, v projekte sa uvažuje s aplikáciou dvoch hydroizolačných vrstiev.

V rozpočte stavby SO.100, pol. 126 nedefinuje presný model a výrobok, ale popisuje typ asfaltového pásu a jeho vystuženie – polyester + radón. Údaj hrúbky pokladajte za drobný preklep. Cieľom bolo definovať jeho max. hrúbku, teda do 5,5 mm. Skutočné hrúbky týchto materiálov sa pohybujú od 4,0 mm.

Pre upresnenie – materiál je v rozpočte evidovaný pod položkou č. 126, časť SO.100–Architektúra.

V Košiciach: 15.07.2026

Ing. arch. Zuzana Dolobáčová