








LEGENDA:

1. BETÓNOVÁ PÄTKA PRE UCHYTENIE FUTBALOVEJ BRÁNKY, PÔDORYSNÝ ROZMER 500x500mm, HĹBKA PÄTKY 700mm
2. BETÓNOVÁ PÄTKA PRE UCHYTENIE STĹPIKA FUTBALOVEJ SIETE, PÔDORYSNÝ ROZMER 400x400mm, HĹBKA PÄTKY 700mm
3. HLAVNÝ RÁM BRÁNKY VYROBENÝ Z OCEĽE, TVAR OVÁLNY 100x120mm
4. STĹPIK NA UCHYTENIE SIETE, OCEĽOVÁ RÚRA Ø48mm, hr. 3mm
5. SIEŤ FUTBALOVEJ BRÁNKY UCHYTENÁ K BRÁNKE

POZNÁMKA:
- OCEĽOVÉ ČASTI BRÁNKY A UCHYTENIE SIETE OKREM HLAVNÉHO RÁMU SÚ POZINKOVANÉ
- HLAVNÝ RÁM BRÁNKY JE NATRETY PRAŠKOVÝM LAKOM BIELEJ FARBY (RAL 1013).

±0.000 = 355,80 m.n.m (POVRCH IHRISKA)

generálny projektant: STAVOPROJEKT PREŠOV s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov, www.stavoprojekt.sk		názov stavby: GELNICA - REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNU	
autor	ING. ARCH. JURAJ KUBINA	stavebník	Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
vypracoval	ING. ARCH. JURAJ KUBINA	stupeň	SZP - STAVEBNÝ ZÁMER, PSP - PROJEKT STAVBY
zodpovedný projektant	ING. ARCH. JÁN KRASNAY	stavebný objekt	SO 01 - FUTBALOVÉ IHRISKO
vedúci projektant	ING. ARCH. JÁN KRASNAY	časť	D - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV
formát	525 x 297 mm	zákazka číslo	25 004
dátum	2/2025	výkres	FUTBALOVÁ BRÁNKA
mierka	1 : 50		
referenčná výška	±0.000 = 355,80 m.n.m		

1_id stavby	2_stupeň ds	3_stavba	4_id kód	5_so a ps	6_profesia	7_číslo výkresu	8_kód výkresu	9_revízia
267BB8	SZP, PSP	01	2511	S01	ASR	002	N02	00