

Mesto Rimavská Sobota

Rekonštrukcia plavárne v Rimavskej Sobote

Kód: 8557 - WYP

Názov:	Mesto Rimavská Sobota
Ulica:	Svätoplukova 389/9, 97901 Rimavská Sobota
IČO:	00319031
Kontaktná osoba:	Terézia Nagyová
E-mail:	terezia.nagyova@ebiz.sk
Tel.:	0915789980

Report - Otázky

1. Otázka	Dobrý deň, vo veci Otázky č. 14841620 a jej následného vysvetlenie č. 6 zo dňa 6.7.2026 žiadame o konkrétne a vecné stanovisko k uvedeným nezrovnalostiam, nakoľko otázky boli postavené konkrétne a odpoveď typu viď PD sa nám zdá neadekvátne keďže upozorňujeme na zjavný rozpor v rámci výkazu výmer. Ďalej žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovných nezrovnalostí: 3. Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky č. 1.1.1.7.1.1.8.4. a 1.1.1.7.1.1.8.5., ktoré predstavujú podpory vedenia DEHN. Žiadame o vysvetlenie aký typ podpory žiada obstarávateľ oceniť nakoľko existuje viacero typov a na základe uvedeného popisu ich nie je možné identifikovať. 4. V celých výkazoch s označením 1.1.1.7.1. - Elektroinštalácia exteriér a 1.1.1.7.2. - Elektroinštalácia.osvetlenie.blz žiadame definovať ktoré položky sú materiálové, ktoré sú montážne a ktoré predstavujú konštrukcie (teda dodávku aj montáž) nakoľko zo zverejnených podkladov to nie je zjavné. Žiadame o vysvetlenie a doplnenie požadovaných informácií tak, aby bolo možné spracovať relevantnú cenovú ponuku. 5. Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky č. 1.1.1.7.2.4.1. až 1.1.1.7.2.4.21. a pol. č. 1.1.1.7.2.4.25. a 1.1.1.7.2.4.27. spolu v množstve 310 ks. Ďalej sa vo výkaze nachádzajú položky č. 1.1.1.7.2.3.1. až 1.1.1.7.2.3.8., ktoré predstavujú núdzové svietidlá v množstve 47 ks. Vo výkaze výmer sa ešte nachádza položka č. 1.1.1.7.1.1.5.1. , ktorá predstavuje 5 ks svietidiel. Spolu je tak vo výkaze 310+47+5 = 362 ks svietidiel. Vo výkaze výmer sú ďalej uvedené položky č. 1.1.1.7.2.20.1. montáž svietidiel "A-T" v množstve 410 ks a položka č. 1.1.1.7.2.20.2. montáž núdzových svietidiel "N1-N8" v množstve 100 ks. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie tohto podstatného nepomeru v množstvách položiek a o ich zosúladienie tak aby bolo možné spracovať relevantnú cenovú ponuku. Zároveň žiadame o vysvetlenie položky č. 1.1.1.7.2.3.9., ktorá predstavuje montážne príslušenstvo, konkrétne krabicu/box pre povrchovú montáž svietidla SK-8 (Box for surface mounting for SK-8) v množstve 52 ks, nakoľko samotná položka svietidla č. 1.1.1.7.2.3.8. je len v množstve 13 ks. 12. Vo výkaze výmer čast' 1.1.1.8. - Inštalácia eli zabezp.signalizácia a hlasová sign.požiaru sa nachádzajú položky č. 1.1.1.8.1.22. a 1.1.1.8.1.23. . Jedná sa o káble a rúrky s mernou jednotkou ks. Žiadame o vysvetlenie mernej jednotky. Ďalej sa vo výkaze nachádzajú položky 1.1.1.8.2.19. až 1.1.1.8.2.22. kde sú opäť uvedené ks, nie metre. Žiadame o vysvetlenie. Rovnako v uvedenom výkaze sú aj montáže káblov a rúrok v kusoch, žiadame o vysvetlenie. 13. Vo výkaze výmer čast' 1.1.1.8. - Inštalácia eli zabezp.signalizácia a hlasová sign.požiaru sa nachádzajú položky č. 1.1.1.8.1.36 – prierez stenou, 1.1.1.8.1.37. - prierez stopom, 1.1.1.8.2.38. - prierez stenou, 1.1.1.8.2.39. - prierez stopom. Žiadame pri týchto položkách definovať o aký materiál sa jedná, ďalej definovať profil prierezu a hrúbku muriva. Žiadame o vysvetlenie a doplnenie požadovaných informácií tak, aby bolo možné spracovať relevantnú cenovú ponuku. 14. Vo výkaze výmer čast' 1.1.1.11. - Kvalita vnútorného prostredia sa nachádzajú položky č. 1.1.1.11.1.1. a č. 1.1.1.11.1.2. , ktoré predstavujú osadenie drevených dverových rámov a zárubní. Žiadame o vysvetlenie uvedených položiek, nakoľko to nie je zjavné z uvedeného výkazu a zároveň k týmto položkám chýbajú materiálové položky. 15. Vo výkaze výmer čast' 1.1.1.11.3. – Zdravotechnická inštalácia sa nachádzajú položky č. 1.1.1.11.3.1.2.2. až 1.1.1.11.3.1.2.5., ktoré predstavujú dopravu a odvoz 19,401 ton sutiny. Vo výkaze však chýbajú položky nakladania sutiny a poplatku za skládkovanie sutiny. Žiadame o vysvetlenie, resp. doplnenie tak aby bolo možné spracovať relevantnú cenovú ponuku. 16. Vo výkaze výmer čast' 1.1.1.11.3. – Zdravotechnická inštalácia sa nachádza položka č. 1.1.1.11.3.2.1.6. , ktorá predstavuje montáž izolačných PE trúb v množstve 65,5 m. K tejto položke sú prislúchajúce materiálové položky č. 1.1.1.11.3.2.1.7. až 1.1.1.11.3.2.1.9. spolu v množstve 56,16 m. Žiadame o vysvetlenie tohto nepomeru medzi montážou a dodávkou a o zosúladienie položiek tak aby bolo možné spracovať relevantnú cenovú ponuku. Ďakujem. PRajem pekný deň.
Zadaná	09.07.2026 15:34
	Dobrý deň, Odpoveď na otázku č. 3 popisy podpory vedenia DEHN boli doplnené do VV. Odpoveď na otázku č. 4 do VV boli doplnené informácie, ktoré položky sú materiálové, ktoré sú montážne a ktoré predstavujú konštrukcie (D+M).

Odpoveď	Odpoveď na otázku č. 5 množstevná nezrovnalosť bola vo VV upravená.
	Odpoveď na otázku č. 12 merná jednotka bola vo VV opravená.
	Odpoveď na otázku č. 13 materiál, profil prierazu a hrúbka muriva bola vo VV doplnená.
	Odpoveď na otázku č. 14 materiál položky boli vo VV doplnené.
	Odpoveď na otázku č. 15 náklady na nakladanie a uloženie na skládku sú v presune hmôt.
	Odpoveď na otázku č. 16 v projekte sa uvažuje so stratným, množstevná nezrovnalosť bola vo VV upravená.
Odpovedaná	14.07.2026 14:15
Stav	Zodpovedaná
Zverejnenie	Verejná

Kontakt

Prevádzkovateľ systému eZakazky

eZakazky

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na www.verejnesutaze.sk.

Dátum a čas vygenerovania reportu: 16.07.2026 13:47:01