

MOSTAT, s. r. o.
Belehradská 18

040 13 Košice

**ODBORNÉ STANOVISKO
k projektovej dokumentácii stavby
č. 08233/3/2024-OS-01**

Na základe Vašej žiadosti zn.: 01224/3039-22, zo dňa 05.04.2023, prijatej dňa 05.04.2023, Technická inšpekcia, a. s., posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania, predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: **Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice**

Investor: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Košice

Zodpovedný projektant: Mostat, s. r. o., Košice, Ing. Jaroslav Paľgut

Umiestnenie stavby: Vojčice, okr. Trebišov

1. Predložená dokumentácia a doklady:

- 1.1 Sprievodná správa
- 1.2 Technická správa
- 1.3 Situácie
- 1.4 Dopravné značenie
 - Technická správa
 - Situácia
 - Dočasné dopravné značenie
 - Trvalé dopravné značenie
- 1.5 SO 101 Úprava cesty III/3637
 - Technická správa
 - Situácia
 - Výkresová dokumentácia
- 1.6 SO 201 Rekonštrukcia mosta M1843
 - Technická správa
 - Výkresová dokumentácia
 - Hydrotechnický výpočet
 - Statický výpočet
 - Výpočet odvodnenia mosta

- 1.7 SO 601 Prekládka kábla Slovak Telekom
 - Technická správa
 - Situácie
 - Výkresová dokumentácia
- 1.8 Dokumentácia meračských prác
- 1.9 Dokumentácia na majetko-právne vysporiadanie

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a. s., podáva toto

odborné stanovisko :

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

- 2.1. Z predloženej projektovej dokumentácie nie je zrejmé riešenie betónových obslužných schodísk + zábradlia – rozpor s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., je potrebné dodržať STN 73 4130, STN 74 3305, § 27, § 28 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
- 2.2. Protokol o určení vonkajších vplyvov nie je určený jednoznačne a v plnom rozsahu v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 čl. N1.2, N1.3 v týchto bodoch:
 - neurčene vplyvy: AB; AE; AN; AQ; AS; AT; AU; BA
 - nešpecifikovaný vplyv: AD7- bližšie špecifikovať; (v Protokole o určení vonkajších vplyvov č. 601/05/2024 je určený vplyv AD7. Podľa prílohy č. 1, časť III. vyhl. č. 508/2009 Z.z. vplyv AD7 začleňuje zariadenie do skupiny A.)
- 2.3. V projektovej dokumentácii nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození v zmysle § 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedené zistenie nebráni vydaniu stavebného povolenia.

V Košiciach, dňa: 16.04.2024




Za Technickú inšpekciu, a. s.

Mgr. Jarmila Zádoriová
riaditeľ pracoviska Košice

Kópia : Inšpektorát práce

Vybavuje: Ing. Matvejová Jana, stavba (mob. 0918 718 013, t.č.: 055/ 7208 131)
Ing. Jurenka Vladimír, elektro (mob. 0905 906 511)