

±0.000 = podlaha v spojovacej chodbe 1.NP

Zodpovedný projektant:
Ing. arch. Pavol Škombár
(SKA 1496 AA)

VYPRACOVALI:

Ing. Daniel Kolesár,
Ing. Dávid Fellegi,
Ing. Martina Čorbová

HIP:

Ing. Daniel Kolesár

NÁZOV

STAVBY:

STAVEBNÍK:

OKRES:

KAT. ÚZEMIE:

OBSAH:

Rekonštrukcia internátu

ČÍSLO ZÁKAZKY: 2024_10

ns nový stav

STUPENŤ PD:

DÁTUM:

MIERKA:

ČISL. VYKR.:

ns nový stav

STUPENŤ PD:

DÁTUM:

MIERKA:

ČISL. VYKR.:

Rez 1-1 - nový stav

ns.8

Ing. arch. Pavol Škombár
autopovinný architekt

PSARCH S.R.O.
architektúra + poradenstvo

ns nový stav

STUPENŤ PD:

DÁTUM:

MIERKA:

ČISL. VYKR.:

ns.8

- Nové dvere
- zateplenie min. vätou
- zateplenie spodnej hrany
- tepelná izolácia obvodovej steny
- Nové zábradlie na balkóne
- zateplenie min. vätou
- Nové okno s bezpečnostným sklom s ext.
- zateplenie strechy
- vyplnenie medzery medzi atikou a nadstavbou pur. penou
- nová kuchynská linka
- nový sprchový kút
- nová wc misa
- vymenenie umakartovej pričky za nové SDK
- nová podlaha balkónov - gresová dlažba na terče
- nové umývadlo
- nový elektrický sporák
- zateplenie čela balkónov
- spádovanie strechy nad 12 NP
- nový elektrický sporák
- nový okapový chodník
- nový okapový systém (dřab, kotlík, kolenná, zvodny)
- nová strecha nad spoločnou chodbou
- nové komíny + vyspravenie priestupov po starých komínoch
- nový rebrík
- nový rebrík z
- vonkajšia bezbarierová rampa
- nové strešné okno
- nové murivo atiky z porobetónových tvárnic
- nový transparentný portál medzi spojovacou chodbou a telocvičňou
- opiechovanie atiky
- zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom hr 50 skladba x05
- zateplenie sokla extrudovaným polystyrénom hr 50 skladba x01
- nová tepelne izolovaná strecha nad prístavbou
- nová strecha
- nová atiková konštrukcia na expanziu pár
- nové oplechovanie
- ukončenie strechy
- nové spádovanie balkóna
- nový strešný plášť nad prístavbou
- nenasiakava tepelná izolácia na stene ustupenej podlažia
- zateplenie spodnej hrany dosky
- nová plastová dvere exteriérové
- nová strecha nad spojovacou
1. lista na natavenie Hl
- domurovanie steny
- okapový nos loggie
- nový strešný plášť nad telocvičňou
- zateplenie spodnej hrany dosky podlahy
- nové uzatvorenie štítu
- ukončenie strechy
- nové fotovoltické panely
- nenasiakava tepelná izolácia lodže výšky 200 mm nad doskou
- ukončovací profil stiešky nad lodžiou
- nenasiakava na balkóne
- nové práčky
- nové vrtáky
- nový strešný plášť
- zateplenie dosky zosopdu skladba x03
- nová podlaha balkónov - gresová dlažba na terče
- zateplenie stroou telocvične
- nová atika na streche prepojujacej chodby
- nové základy - železobetón hr 40 cm spodný okraj kari 100/100/10
- spádovanie stiešky lodží
- opiechovanie atiky intenzív
- nater oceľových stĺpov základná + dvojzložková vrchná (striečaním), minimálna hrúbka 160 µm
- nová podlaha balkónov - gresová dlažba na terče
- budky pre diaľničkov trojkomorová
- budky pre vrtákov
- budky pre netopiere dvojkomorová do zateplenia
- budky pre netopiere jednodomorová do zateplenia
- optlenie tepelných čerpadel v 2m, pletivové optlenie pozinkované+poplastované, oceľ stĺpiky zabetonované do výkopu , podhrabové dosky, bránicka, celková dĺžka 27bm
- optlenie pozemku v 1.5m, pletivové optlenie pozinkované+poplastované, oceľ stĺpiky zabetonované do výkopu , podhrabové dosky, 2krídlová brána, celková dĺžka
- lôžko lomový kameň fr.32/63 hĺbka 400mm, = betónové bloky hladké