

# Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, PSČ 011 71

Tel.: 041/7233843

FAX: 041/7235465

E-mail: za.hdm@uvzs.sk

IČO: 17335876

Číslo: A/2019/01602/HDM

Vybavuje: Mgr. Barbora Majstríková

V Žiline dňa: 04.04.2019

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1

011 31 Žilina

IČO: 00 321 796

**Vec:** Žiadosť o stanovisko k zisteným nedostatkom v zariadení "Materská škola, Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina".

Dňa 01.04.2019 vykonali odborné zamestnankyne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, oddelenia hygieny detí a mládeže štátny zdravotný dozor v zariadení „Materská škola, Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina“. Pri kontrole boli zistené opakované nedostatky, ktoré boli uvedené v zápisnici z výkonu štátneho zdravotného dozoru zo dňa 10.03.2017.

Bolo zistené:

1. V spálni pre 3 – 4 ročné deti je umiestnený verejný rozhlas, ktorý nesúvisí s prevádzkou materskej školy.
2. Do detských umývadiel nie je zabezpečený nepretržitý prívod zmiešanej teplej vody do 45°C.
3. V umývárni pre deti nie sú detské uteráky uložené tak, aby sa navzájom nedotýkali, pre každé dieťa nie je zabezpečený vlastný uterák.
4. V zariadeniach na osobnú hygienu pre pedagogický personál a pre prevádzkových zamestnancov sú textilné uteráky.
5. V kabinete na 2. NP nie je parapet celistvý a ľahko umývateľný.
6. Zábradlie na schodisku, ktoré vedie na 2. NP nie je vybavené madlom vo výške detí.
7. Šatňa pre deti nie je vybavená šatňovými skrinkami pre každé dieťa.
8. V priestoroch výdajnej školskej jedálne sa nachádza práčka, v ktorej sa perú detské uteráky a posteľná bielizeň, čím dochádza ku kríženiu čistej a nečistej prevádzky.
9. V umývárňach pre deti na 1. NP a 2. NP a v zborovni sa nachádzajú plesne na stenách a strope.
10. Detské postelky v spálni pre 5 – 6 ročné deti nie sú vybavené matracmi.
11. Kapacita materskej školy je prekročená a nevyhovuje požiadavkám súčasne platnej legislatívy.
12. Vo výdajnej školskej jedálni sa nachádzalo značné množstvo zmrazeného pečiva a klobás neznámeho pôvodu.
13. Šatňa pre zamestnankyňu výdajne a pre upratovačku sa nachádza na chodbe pred vstupom do kuchyne. Zamestnankyňa výdajne nemá zabezpečené oddelené uloženie civilného odevu a pracovného odevu. Zariadenie na osobnú hygienu pre zamestnankyňu výdajne nie je zabezpečené prívodom tečúcej teplej vody nad 45°C.
14. Odpad kategórie 3 nie je skladovaný v zmysle platnej legislatívy.
15. Výdajňa si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, nakoľko jej súčasný stav nevyhovuje súčasným hygienickým požiadavkám.

Uvedené nedostatky sú v rozpore so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s Vyhláškou MZ SR. č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov a v záujme ochrany zdravia detí Vás **žiadam** o písomné stanovisko k vyššie uvedeným nedostatkom s uvedením termínov ich odstránenia **do 15 dní** od doručenia žiadosti.

**Rozdeľovník:**

1. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
2. RÚVZ so sídlom v Žiline, Ul. V. Spanyola 27, 011 71 Žilina - odd. HDM

**MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH**  
**regionálny hygienik**

---